

Plan A - Zschalerhaus in Chur
Kartierung der unterschiedlichen Verputzarten

Legende

(Verputz 1 beschreibt die nicht bezeichneten, übrigen Flächen)

Verputz 1, leicht rauher Verputz, stark krakeliert, vermutlich ältester oberflächlich vorhandener Verputz



Verputz 2, rauer als Verputz 1, mittleres Altersstadium



Verputz 3, glatter Verputz, vermutlich die neueste oberflächlich vorhandene Putzfassung



Verputz 4, ähnlich wie 3, aber etwas rauer, nur sehr vereinzelt vorhanden, Zuordnung nicht klar möglich

