







- 1 - 17 Probeentnahmestellen
-  Risse
-  Hohlstellen Grundputz
-  Hohlstellen Deckputz
-  Reparaturstellen Untersicht
-  Hohlstellen Untersicht
-  korrodierte Eisen



Nordfassade